

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
 DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

	<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p align="center">COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PASTA PLANCHADA Y TEXTURIZABLE RAYADA Y PINTURA EN EL EXTERIOR DEL EJE D TRAMO 6-12 PLANTA BAJA Y ALTA, ASI COMO EL CIMBRADO Y ARMADO DE LA BANQUETA UBICADA EN EL ESTACIONAMIENTO EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 09/ABRIL/2019.</p>
	<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p align="center">COLOCACIÓN DE ADOQUIN NEGRO EN LA BANQUETA UBICADO EN EL EXTERIOR, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE LOS PELDAÑOS EN LAS ESCALERAS UBICADOS ENTRE EJES A-B TRAMO 5-6, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE LOSETA EN LOS SANITARIOS DE MUJERES UBICADO ENTRE EJES A-B TRAMO 6-7 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 09/ABRIL/2019.</p>

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
 DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PASTA PLANCHADA Y TEXTURIZABLE RAYADA Y PINTURA EN EL EXTERIOR DEL EJE D TRAMO 6-12 PLANTA BAJA Y ALTA, ASI COMO LA COLOCACION DE PELDAÑOS EN LAS ESCALERAS UBICADOS ENTRE EJES A-B TRAMO 5-6 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 11/ABRIL/2019.</p>
		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE ADOQUIN EN LA BANQUETA UBICADA EN EL EXTERIOR, ASI COMO LA COLOCACION DE REJILLAS EN EL EXTERIOR, ASI COMO LA COLOCACION DE LUCES EN LOS PLAFONES DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 11/ABRIL/2019.</p>

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

	<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PASTA PLANCHADA Y TEXTURIZABLE RAYADA Y PINTURA EN EL EXTERIOR DEL EJE D TRAMO 6-12 PLANTA BAJA Y ALTA, ASI COMO EL DESCIMBRADO DE LAS CADENAS UBICADAS EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 12/ABRIL/2019.</p>
	<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE PUERTAS EN LOS SANITARIOS DE MUJERES UBICADOS ENTRE EJES A-B TRAMO 6-7 PLANTA BAJA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE LA BASE DE ALUMINIO PARA LA PUERTA DE ACCESO UBICADA ENTRE EL EJE D TRAMO 5-6 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 12/ABRIL/2019.</p>